


RØDEKRO ANDELSBOLIGFORENING

Ryttervænget 30
6230 Rødekre

Telefon 74 66 23 70

Bank: Sydbank A/S
Reg. nr.: 7990
Konto: 2020555

Kontortider:
Tirsdag kl. 10-16
Torsdag kl. 10-16



Referat rundgang i afd.7

Torsdag den 5. september 2019

Deltager:

Beboer: Susanne Bergstedt, Anne-Grethe Have, HC Nielsen

Personale: Mona Nielsen

Administrationen: Torben Leen

opgave	løsning	Ansvarlig
Generelt:		
Alger på tage	Der ses på om der skal renses tage	
Græsplænerne	Græs plænerne rettes til, så robotten har lettere ved at klippe dem. Nogle steder skal hækken klippes lidt længere ind, andre steder skal de fyldes lidt jord på, så det bliver mere jævnt. Ved nr. 10-12 skal kanten langs fliserne rettes af	Torben Mona
Udvendig malerarbejde	Der er udført udvendig malerarbejde, men de når desværre ikke at få resten med i år. Fra nr.26 og opefter i de lige nr. bliver malet i 2020. der er rigtig mange malerklatter på gavl og tagrender. Maleren har taget billeder af bygningerne inden de gik i gang. Så det er maler klatter fra tidligere års malerarbejde	
Vinduer og døre	Der er flere steder hvor gummifugerne ved vinduer og døre trænger til udskiftning/reparation	Torben
Flise stien ud til stien mellem rosenvænget og ryttervænget	Der står tit vand den sidste meter inden stien, kan der gøres noget ved dette, event hæve fliser eller etablere dræn.	Torben
Mod vandværket	Hækken langs med vandværket og ved nr. 17 er bestilt til at blive skiftet i efteråret 2019. beboer skal have besked inden	Mona Torben
Nr. 44	Der står 4 træer langs skuret ud mod stien. Kan de fjernes, kontakt beboer.	Mona Torben
Nr. 14 tuja	Der står en stor tuja som ødelægger hækken og skærmer for gadelampen. Kan den fjernes.	Mona Torben
Nr. 46 træer fjernes	Der står en troidhassel og et andet træ, som står rimelig tæt på boligen og tagrenden	Mona
Nr. 48 sandfang	Sandfang ved nr. 48 er stoppet mellem sandfang og faskine	Torben
Nr. 50 hækken	Hækken ved nr. 50 trænger til udskiftning	Mona Torben
Nr. 52 træ	Der står et stort træ som fjernes	Mona
Nr. 62 sokkel	Sokkelen eftergås for revner	Torben
Nr. 70 stakit	Brædder rådne, de skiftes i forbindelse med malerarbejdet i 2020	Torben
Nr. 77-79 tagrende	Tagrenden er utæt flere steder	Torben



Nr. 77-79 stien	Kan stien gøres bredere så det letter snerydning, der står vand på stien	Torben
Nr. 77 mår	Tråd som sidder ved gavlene gøres fast	Torben
Nr. 77 faskine	Faskinen efterses, den er stoppet	Torben
Nr. 77 hæk	Hækken mod det fælles grønne område klippes ind, den er meget bred	Mona
Visevært bygningen	Porten ind til gren affaldsplads er meget dårlig. Der ses på ny port	Torben
Nr. 9 sokkel	Sokkelen er revnet	Torben
Nr. 7 nedløb	Nedløb rep ved skuret, regnvandstanken er monteret forkert	Torben